

Firma onderzoekt staat van beton aan githo nijlen



Na het loskomen van een aantal stukken beton aan de dakrand van een gebouw van githo nijlen in de Gemeentestraat was de eerste bezorgdheid om meteen de omgeving veilig te stellen. Dat is onmiddellijk gebeurd, met hulp van de brandweer.

Voetgangers en fietsers kunnen het voet- en fietspad daar niet gebruiken. Voor het autoverkeer is er geen hinder en ook geen gevaar.

De volgende stap is nu zeer gedetailleerd de staat van het beton onderzoeken. Op basis daarvan kunnen verdere uitspraken gedaan worden over de precieze oorzaak en kan een plan van aanpak voor de nodige herstellingen opgemaakt worden. Vandaag al zal een gespecialiseerd studiebureau dit onderzoek opstarten.